



PROTOKÓŁ
z kontroli przestrzegania i stosowania przepisów
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

w dniu 26.04.2021 r. o godzinie: 10⁰⁰ działając na podstawie upoważnienia MWKZ nr 449/2021, 460/2021, 466/2021 na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 282 ze zm.) przeprowadzono kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w obiekcie zabytkowym:

A-1194 DECYZJA Z DNIA 22.10.1981r.

UKŁAD URBANISTYCZNY - ZBIORNIK WODNY U PARKU

adres: PODKOWA LEŚNA DZ. EW. Nr 2 OBR 7

właściciel: MIASTO PODKOWA LEŚNA

kontrolujący - przedstawiciele WUOZ w Warszawie:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. TOMASZ WIELADEK - WSK | 3. ANNA LATOCHA - W2 |
| 2. ANNA GRUDZIŃSKA - W2 | |

kontrolowany:

1. ARTHUR TUSIŃSKI - BURMISTRZ MIASTA

2.

w obecności:

1.

2.

W trakcie kontroli ustalono:

STWIERDZONO ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY ZBIORNIK OGRODOWY ORAZ NA TERENIE ZMAJĄCIE SIĘ MONITORING. W CHWILI OBECNOŚCI NIEMA PRACOWNIKÓW ZADANYCH PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ZBIORNIKA PONIKWAŻ NIEMA WAZNEGO POZWOLENIA KONSERWATORSKIEGO. PRACU DO DNIA 30.05.2019N BYTY PROWADZONY NA PODSTAWIE POZWOLENIA KONSERWATORSKIEGO Z 2010N. PRACU ZOSTAŁY ZATRZYMANE NA CIĄPIE:

- DOKONANO WSZYSTKICH PRAC PD ZBIORNIKOWYCH
- WSTĘPNE USZTAŁBIOWANIE CZASZY
- WYKONANO WSTĘPNE USZCZEBLNIENIE CZASZY

- CZĘŚCIOWO WYKONANO ZASYPANIE PRZEPUSTÓW W PÓŁYCH
2x Ø 1000 mm WARSTWA PIASKU

POWSTAŁY ZAKRES PRAC 2 OPRACOWANIU 2 2019r
NIS WSTAŁY WYKONANE.

NAPOMIAST ODSTĘPSTWO OD POWOŁANIA KONSULTANTÓW
2 2019r. POLUGA NA:

- ZMIANIE KSZTAŁTU DNA ORAZ SZARP

- WYKONANIU DWÓCH KUR PEHD Ø 1000 mm ZAMIAST
PRZEPUSTÓW

- WYKONANO MATĘ USZCZELNIAJĄCĄ EPDM ZAMIAST
BENTONITOWĄ.

PRACY PROVA DONT SA PRZ MIASTO PODKOVA LUSNA.
DOKONANO WPISU DO DZIENIKA BUDOWY.

WEDŁUG OŚWIADCZENIA BURMISTRZA MIASTA PODKOVA
LUSNA OBECNY STAN ZASTAN BUDOWY ZBIORNIKA

JEST TYMCZASOWY Z UWAGI NA ZABUWPIECZENIU
ZABYTEK PRZED ZAGROŻENIEM ZNISZCZENIEM ZUB

ISTOTNYM JEGO USZKODZENIEM. OBECNY STAN NIS
JEST STANEM DO CZŁOWIA A JEDYNI WSTAŁ WYKONANE

W CĘW UTRZYMANIA BIEŻĄCEGO PRZEPYŁU WODY.

WEDŁUG OŚWIADCZENIA BURMISTRZA INNE PRACY JAK OPISANE
W PROJEKCI NIS WSTAŁY WYKONANE.

PRAC W ZAKRESIE PRZEPUSTÓW OZUŁAROWSKO BYTY
PRZEWIADANE W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM 2 2019r.

W ZAŁĄCZENIU 2019r. CIA FOTOGRAFICZNE I PISMO 2 DNIA
19.03.2019r.

KONTROLUJĄCY Wydziału Strategii i Kontroli
Kierownik

1. *[Signature]* TOMASZ

2. Anne Grudkiewicz Tomasz Wieladek

3. *[Signature]*

KONTROLOWANY:

1. BURMISTRZ MIASTA

Podkowa Leśna

[Signature]
Artur Tusinski